

2021年8月8日

各位

株式会社エスアールエル  
代表取締役社長 東 俊一

**当社子会社が受託した新型コロナウイルスのPCR検査における誤判定  
およびそれに伴う検査結果の誤報告について(第二報)**

2021年8月6日に当社が公表しました「当社子会社が受託した新型コロナウイルスのPCR検査における誤判定およびそれに伴う検査結果の誤報告について」の件に関し、8月2日および3日受付分についても、8月6日から当社八王子ラボラトリーにおいて再々検査を実施したところ、さらに104検体の誤判定とそれに伴う誤報告が判明いたしました。

本件を受け、当社の子会社である株式会社エスアールエル北関東検査センター(以下「SRL北関東」)は、直ちにご施設様への報告を開始するとともに、SRL北関東を所管する群馬県前橋市保健所にも報告しております。なお、8月1日以前の受付分の検体については、誤判定とそれに伴う誤報告に関する問題がないことを確認済みです。

受検者様をはじめとした関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。現在、当社およびSRL北関東は原因究明を進めており、SRL北関東のPCR検査室内に環境汚染(コンタミネーション)があったことが判明しました。本環境汚染の発生源および発生原因については現在調査中です。両社は、引き続き早急な原因究明と再発防止策の策定・実行に努めてまいります。

以上